

EPSON IC50 オフキャリッジ プリンター用マニュアル

本マニュアル対象プリンター

EP-774A / EP-801A / EP-802A / EP-803A / EP-803AW /
EP-804A / EP-804AW / EP-804AR / EP-901A / EP-902A /
EP-903A / EP-904A / EP-901F / EP-903F / EP-904F

プリンターの中のインク貯蔵量が多い構造となっており、
プリントヘッドにクリーニング液を十分に到達させる為には、
複数回繰り返しクリーニング液を吸引させる必要がございます。


作業後には複数回インクを充填すると同時に、クリーニング液を
排出させる必要がございます。

プリンター操作による全色クリーニングを実行した場合、インク
の消費が多くなる事が懸念されますので、本製品においては印刷
不良カラーのみの洗浄をご案内しております。
大変お手数ではございますが、使用手順をご確認ください。


STEP1

ノズルチェックで印刷不良の色を確認します。

正常な印刷結果



ノズル抜け発生



STEP2

該当の色のインクカートリッジを洗浄カートリッジに
入れ替えていきます。

STEP3

ホームページ「テスト用印刷シート」より該当の色の単色用
印刷シートを、下記設定の上、普通紙で「10枚」印刷します。
色が薄くならない場合は追加印刷してください。

	品質指定	部数
ブラック	きれい	10
シアン	きれい	10
マゼンタ	きれい	10
ブラック	きれい	10
ライトシアン	きれい	10
ライトマゼンタ	きれい	10

STEP4

色が薄くなったら、ヘッドクリーニングを行います。
ヘッドクリーニングを行う事で、洗浄液をプリンター内
部に行き渡らせる事ができます。

STEP5

そのまま2時間程放置します。この時に電源を切らないで
おく事をオススメします。
2時間程では直らない場合、インクの詰まりが強い可能性
があります。その時は1~3日程置いておくと直る場合が
ありますのでお試しください。

STEP6

再度ヘッドクリーニングを行います。

STEP7

洗浄カートリッジからインクカートリッジに入れ替えていきま
す。取り外した洗浄カートリッジに保護キャップを再度装着して
ください。次にご使用する時まで保存しておく事が可能です。

STEP8

STEP3と同様に該当カラーが表示されたページを「10枚」
印刷し、インクの再充填を行います。
プリンター操作によるクリーニングとノズルチェックパターン
印刷を交互に実行し印刷状態を確認してください。